



mérenchole

L'Équipement pour les Professionnels des Métiers de Bouche

Cher Client,

L'interdiction du R404A pour les opérations de maintenance est prévue pour le 1^{er} Janvier 2020.

La réduction de la production est une imposition réglementaire liée aux normes environnementales et s'applique depuis cette année.

Les fabricants de fluide ont d'ores et déjà réduit au mois de Juin leur production de ce fluide entraînant une flambée des prix et un début de pénurie.

Nous avons aujourd'hui un stock de fluide mais les livraisons des fabricants sont aujourd'hui aléatoires.

Certains fabricants ayant décidé l'arrêt de la fabrication du R404A dès la fin de l'année. Cette pénurie va s'accroître dans les mois qui viennent et déjà certains fournisseurs nous annoncent qu'il n'y aura plus de fluide à la fin de l'année.

Votre installation fonctionne au R404A, aussi nous vous conseillons de procéder au remplacement de ce fluide par un nouveau fluide répondant aux exigences environnementales (rétrofit de l'installation)

Si cette opération n'est pas préparée, nous ne pourrons plus prochainement recharger votre installation en cas de fuite.

De plus, le 6 Juillet dernier, le ministère de l'économie a officialisé la mise en place d'une taxe sur le HFC : à partir du 1^{er} Janvier, pour le R404A, la taxe sera de 117 euros/kg.

Vos interlocuteurs vont prendre rapidement contact avec vous pour mettre en place la solution la plus adaptée à vos installations

Nous vous remercions de l'attention apportée à ce courrier et restons à votre disposition.